

Title:	Default Carrousel Rotation			ID:
				0071
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2005-08-25	2005-08-25	STX500	CMa	

**Q:**

Kannst Du mir bitte den Command schicken, den ich brauche, damit das Carousel im Storex 500 nicht dauernd dreht?

**A:**

1 ..dürft Ihr das ST 1903 (End Access) nach einem Zugriff nicht senden

2 ..muss das 1600 (Auto EndAccess) "0" sein (RD 1600 -> 0). Falls es "1" ist musst Du es mit RS 1600 resetten